

Zeer grote brand Cobaltstraat 45

Door: OvD Martin Monshouwer

Na een tijdlang als OvD een aantal diensten te hebben gedaan zonder enige inzet, werd het wel eens tijd voor wat werk. Nou die dag begon met een springer voor de trein met alle nazorg, een vermeende gaslekkage in Stompwijk en die donderdagavond een gaslek aan de Shawzijde. Echter, er werd om ongeveer tien voor twaalf een brand gemeld aan de Chroomstraat; niet naar bed dus en de melding gaf aanleiding voor een echte inzet.

Melder is iemand van een naastgelegen pand die verteld dat er rook uit een bedrijfspand komt. De 840, 841, 855 en de 94 (OvD district Noord) worden geadarmerd en verwezen naar de Chroomstraat. Op de Chroomstraat wordt de 840 door iemand opgewacht en verwezen naar de Cobaltstraat 45. Direct wordt middelbrand aangegeven; **snel daarna grote brand.???** Al aanrijdend via de A12 overweeg ik e.e.a. en denk dat het een langdurige inzet zal worden.

Het is een bedrijfsverzamelgebouw met 9 bedrijfsruimten (huisnummers even/oneven 37 t/m 46) en naar later blijkt een goede brandcompartimentering. Bedrijf met huisnr. 45 staat in brand; gebruik en materialen onbekend. Bij een dergelijk pand is het altijd lastig om te weten te komen hoe de scheidingen van de panden lopen en of ze wel goed brandwerend zijn gescheiden.

De 841 met Nick als bevelvoerder staat aan de wetering aan de oostzijde van de Cobaltstraat en richt zich op de brand. De 840 met als bevelvoerder Duncan heeft een brandkraan gekozen, voedt de hoogwerker en richt zich op een eventuele uitbreiding naar nr. 46. De

855 staat met het waterkanon op een opening in het dak gericht en zorgt voor stoppen uitbreiding via het dak.

Na ter plaatse te zijn gekomen, na overleg met Nick en Duncan maak ik mijn voorlopig inzetplan die gericht is gericht op de uitbreiding naar naastgelegen panden.

Daar een autospuit nodig is om het grootschalig watertransport met pomp op te bouwen, besluit ik zeer grote brand te maken, een tweede hoogwerker en gezien de grootte van het totale gebouw een tweede OvD te laten alarmeren. De RovD Mark Knaapen kwam

daardoor ook ter plaatse.

In die periode is de CvD Jack Ruibing ook ter plaatse en wordt met hem overlegd hoe e.e.a. verder zal gaan.

Na aankomst AGS wordt overlegd over eventuele gevaren en hem gevraagd zich te richten op rook wat uit de straatkolk voor nr. 46 komt. Voor mij een onbekend fenomeen; het zou warm bluswater kunnen zijn, maar het is echt rook. Enige tijd later is dit vanzelf gestopt.

Omdat de wind richting zuid/zuidoost waait laat de AGS de regio Rotterdam waarschuwen voor eventuele rookklachten en laat twee meetploegen metingen verrichten. Er zijn geen bijzonderheden ontdekt. De commandohaakarmcontainer voor het CoPI (Commando Plaats incident) werd ongeveer 100 meter voor het incident op de Chroomstraat opgesteld.

De derde TS was snel ter plaatse en is ingezet om omliggende panden open te breken en te controleren op branddoorslag.



Foto: Govert Verberg



Bij nr. 37 werd plots een vrouwelijk slachtoffer ontdekt; "woont" daar i.v.m. antikraak. Zij is behandeld door de ambulance en voor controle naar het ziekenhuis vervoerd. Bewoning was niet bij hulpdiensten en gemeente bekend.

Er is zelfs opgeschaald met een tweede brandbestrijdingspeloton (4 stuks TS en pelotonscommandant). De bezetting is uit het Westland en Midden Delfland ingestroomd. De uitgangstelling van het peloton was ter hoogte van Chroomstraat 100. Nadat de eerste GWT is ingezet, is besloten een tweede GWT te laten opkomen. Deze is niet ingezet. De HV is pas later ingezet om een opening in de overheaddeur van het brandende pand te maken. Hierdoor kon er makkelijker een straatwaterkanon worden ingezet en de brand meer direct worden aangepakt.

Het sein brandmeester is ongeveer om 02.00 uur gegeven. Toen was er zekerheid, dat de brand niet meer zou uitbreiden naar andere panden.

Naast de genoemde voertuigen en functionarissen is een OOB (officier ondersteuning brandweer), de burgemeester Zoetermeer dhr. Waaijer, de RCvD, de SOB (stafofficier brandweer), de VB (voorlichter brandweer), Eneco met vijf personen, de OvD-P, meerdere

politieeenheden, de OvD-G, twee ambulances, twee meetploegen, de Coördinator rampenbestrijding, de coordinator Salvage ingezet c.q. aanwezig geweest. Daarnaast is het beveiligingsbedrijf Capricorn ter plaatse geweest met mogelijk sleutels van bedrijven. Later hebben een vertegenwoordiger van de eigenaar van het complex en enkele huurders de schade opgenomen.

De restdekking in Zoetermeer werd gedekt door een TS van Pijnacker-Nootdorp die op Stadshart werd gestationeerd.

Ingezette voertuigen/functionarissen:
0841 0840 0855 0094 0138 0043
0999 0660 0761 0863 0358 0601
0084 0960 0830 0890 0006 0637
0655 0051 0009 0072 0543 0834
0636 0548 0228 0669 0631 0530
0866 0895

Eneco heeft elektra van huisnr. 45 uitgeschakeld.

Politie heeft met afzetting op twee plaatsen het gebied goed kunnen afsluiten. Pers is door VB begeleid en liep gedisciplineerd.

In het pand was een koelcel, pallets en camper aanwezig. Deze goederen zijn geheel verloren gegaan. De

brand is uiteindelijk door de goede brandwerende scheidingen en de boven die scheidingen onbrandbare isolatiematerialen op het dak, beperkt gebleven tot het pand waar de brand heeft gewoed. Dat op een bepaald moment de brand uitslaand op het dak werd, waren vlammen die via een weggebrand daklicht naar buiten kwamen.

Uiteindelijke schade: bedrijfspand huisnr. 45 brand-, rook- en waterschade; huisnr. 46 zware rook- en waterschade; alle andere bedrijven lichte rook- en waterschade. Op sommige plaatsen Braakschade door de brandweer gemaakt. De oorzaak van de brand is onbekend.

Evaluatiepunten

Natuurlijk zijn er na elke inzet wel evaluatiepunten te noemen. Ook voor deze inzet zijn die te noemen, maar een totale evaluatie is nog niet gemaakt.

Tevens moet het inventariseren van evaluatiepunten leiden tot verbeteringen of andere afspraken, zodat bij een volgend incident de inzet beter en veiliger kan worden uitgevoerd.

Deze nazorg is regionaal nog niet



Foto: Govert Verberg

geborgd.

De hoofdpunten voor Zoetermeer:

- ❖ Er waren personen zonder beschermende kleding binnen het afgezette gebied dicht bij de brand.
- ❖ Door maximale inzet vanuit Zoetermeer komt door het ontbreken van personeel het eerste GWT pas zeer laat ter plaatse.
- ❖ Het juiste adres Cobaltstraat i.p.v. Chroomstraat is door Bv's, OvD's en CvD niet gecommuniceerd. Dit heeft bij de opkomende eenheden enige verwarring veroorzaakt. Zelfs berichtgevingen in de media hebben veroorzaakt, dat de eigenaar van het bedrijf van de Chroomstraat 45 de dag erna door diverse connecties is gebeld, met de opmerking dat zijn bedrijf was afgebrand.

- ❖ De HW 855 is gevoed door de TS 840 (120), terwijl hij qua leiding aan de TS 841 (110) was verbonden. Dit is verwarrend en tijdens het incident alleen nog op te lossen door de HW qua leiding te koppelen aan de andere TS.

Dit was voor de inzet niet prettig en is niet aangepast.

- ❖ Aflossing van eerste twee TS-en en de HW werd verzorgd uit het 2^e peloton (ongeveer 2,5 uur na de eerste inzet). Dit personeel werd terug naar hun kazerne gestuurd met TS-en van Westland. Na douchen moesten ze weer de dekking van het verzorgingsgebied Zoetermeer overnemen.

Zij zijn echter die hele dag al in touw, hebben 's avonds ook al een middel HV gehad en zijn als eerste ingezet bij deze zeer grote brand.

Aflossen doe je om reden van vermoeidheid van het personeel en de risico's voor het personeel bij een inzet te verkleinen. Een overgang in de fase bestrijding naar fase nablissing is zo'n goed moment. Vaste afspraken over dit punt zijn niet te maken. Normaal wordt personeel ongeveer pas na 4 uur afgelost en pas na een langere rustperiode weer in de paraatheid ingezet.

- ❖ Restdekking vanuit een ander korps geeft plaatselijke onbekendheid. In het verleden werd vanuit gealarmeerd personeel een gids aan die eenheid toegevoegd.
- ❖ Opnieuw moet worden

aangemerkt, dat voor het opvullen van de restdekking door het al of niet alarmeren van het totale korpspersoneel moet worden bekeken.



Foto: Gouwer Verberg

